

## Renault clio













Locatie **Limburg, Venlo**  
<https://www.advertentiax.nl/x-623373-z>

### REANULT CLIO

- V 2 nieuwe voorbanden
- V uitgelijnd
- V gebalanceerd
- V aantal KM
- V geen deuken

- geen reserve band
- intervalstand ontbreekt
- waterpomp defect
- geen APK
- zijspiegels niet goed
- linker waaier defect
- geen interieurverlichting
- dakraam kan niet open
- kofferbak sluit niet



 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>	 <p><a href="https://www.advertentiax.nl/x-623373-z">https://www.advertentiax.nl/x-623373-z</a></p> <p>Renault clio</p>
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--